



Tuin- en Ontspanningsvereniging De Smalle Steeg

Smallesteeg 2
6546 AG Nijmegen

KvK Nr. 40146550
IBAN: NL06 INGB 0002 3507 07

<https://volkstuinendesmallesteeg.nl/>

Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29.11.2025

Aanwezig 20 leden, 7 leden hebben per email een volmacht afgegeven aan het bestuur

Jeroen begint met het geven van een korte aanvulling op de uitleg over het waarom van de pomp in de uitnodiging. De frequentieregelaar blijft constant op een bepaald vermogen aanstaan, waardoor het in- en uitschakelen meer geleidelijk gebeuren. Dat voorkomt schade aan terugslagklep en pomp. Het bestuur pleit voor de aanschaf omdat het telkens opnieuw moeten vervangen van de klep op den duur ook hoge kosten met zich meebrengt.

Albert geeft aan dat we een offerte gekregen hebben voor 3000 euro voor de regelaar. Inclusief BTW en installatie door bedrijf Gerrits (die ook de pomp geleverd hebben) komt dat waarschijnlijk op ruim 4000 euro. (Het is nog niet duidelijk hoe hoog de installatiekosten zullen zijn). Dat geld is beschikbaar volgens navraag bij de penningmeester en accountant.

De volgende vragen worden gesteld:

Pieter vraagt wat we voor de offerte krijgen. Gerrits zal de frequentieregelaar leveren en plaatsen. Gekeken wordt of daarbij ook nog een nieuwe klep kan worden gevraagd.

Peter vraagt of het bedrijf in het verleden wel goed genoeg geweest is, en waarom we in verband met de kosten niet met deskundige vrijwilligers kunnen werken. Het bestuur geeft aan dat het voordeel is van werken met het bedrijf dat ook de pomp geleverd heeft, dat er gegarandeerd en snel kan worden ingegrepen bij problemen (zoals afgelopen zomer toen de terugslagklep kapot bleek). Het is niet reëel om er van uit te gaan dat er altijd een deskundig mede-lid beschikbaar is om problemen op te lossen.

Het bestuur geeft aan dat we de vergadering vragen om tot een maximum bedrag van 4500 te kunnen gaan. Als we voorzien dat dit bedrag overschreden gaat worden, zal het bestuur terug komen bij de leden.

Albert geeft aan dat voor de leden een ongestoorde watervoorziening met name in de zomer belangrijk is. Hij geeft een kort overzicht van de problemen die we in het verleden gehad hebben en de verbeteringen die langzamerhand zijn doorgevoerd.

Aanvankelijk was er met 1 pomp onvoldoende druk voor de westzijde van het complex. Na de plaatsing van een tweede pomp moest de waterleiding worden aangepast, omdat er door te kleine diameter van de toenmalige leiding te weinig capaciteit was. Daarna bleek dat het pompgat niet diep genoeg was. Dat was slechts 7 a 8 meter in plaats van de aangegeven 12 meter. Daarop is een nieuw pulsgat in gebruik genomen van 20 meter.

Bij levering van de nieuwe pomp heeft Gerrits direct duidelijk gemaakt dat een frequentieregelaar noodzakelijk was. Er is dus geen sprake van verzwijgen door dit bedrijf. Er was door alle kosten in het verleden echter geen geld beschikbaar. Door het plaatsen van de regelaar hopen we dat de watervoorziening nu goed geregeld is. Periodiek onderhoud blijft uiteraard noodzakelijk. Het verdient wel aanbeveling om de klep bovengronds in het pomphuis te zetten, waardoor we er bij problemen beter bij kunnen.

Raouf vraagt of er gezien de kosten nog offertes gevraagd zijn bij andere bedrijven en of er bij andere tuinverenigingen gevraagd is, hoe zij de watervoorziening geregeld hebben.

We hebben geen andere offertes aangevraagd. We vinden het ook belangrijk dat er goede service geleverd wordt door Gerrits op basis van een bestaande goede relatie en bekendheid met onze situatie. Wat andere tuinverenigingen geregeld hebben is niet echt relevant voor ons complex want nauwelijks vergelijkbaar in verband met grote verschillen in aantal tuinen of omdat helemaal geen water beschikbaar is of met de hand opgepompt moeten worden.

Er wordt gerefereerd aan de problemen deze zomer in de meterkast. Roel geeft aan dat deze geen relatie hebben met de pomp. Er is in het pomphuis nog een bypass aanwezig die uit de beginperiode stamt. Deze zorgde er voor dat overtollig opgepompt water terug stroomde in de put. Deze bypass heeft nu geen functie meer.

Peter vraagt zich af of het qua kosten een gebed zonder eind wordt. Pieter antwoordt dat het systeem goed is.

Het bestuur brengt het volgende voorstel in stemming: het bestuur mag verder gaan met (het onderzoek naar) de aanschaf van een frequentieregelaar, de kosten mogen maximaal 4500 euro bedragen. Daarbij wordt uiteraard gekeken of de kosten te beperken zijn door eigen werkzaamheden of door de aanschaf (gedeeltelijk) van goedkopere materialen.

Het voorstel wordt aangenomen. 2 leden zijn tegen. De overige leden zijn voor.